

# CLEAR TAPE

## Popis

CLEAR TAPE je transparentní oboustranná lepicí páska pro trvalé spoje. Vysoká pevnost se aktivuje tlakem. Vyvinutá pro vnitřní i vnější aplikace. Její vysoká přilnavost z ní dělá ideální spojovací materiál pro všechny typy průmyslových a automobilových aplikací. Snadno se přizpůsobuje nerovnému povrchu.

## Oblast použití

CLEAR TAPE může díky své pevnosti nahradit nýtování, svařování, tekutá lepidla a další trvalé spojovací prvky. Používá se na různé druhy materiálů jako jsou kovy, dřevo, sklo a většina plastů. CLEAR TAPE je vhodná na montáž značek, obložení, štítků, lemování, spoilerů, emblémů, SPZ, zpětných zrcátek nebo vyvažovacích závaží. Dále k montáži vnějšího obložení a bočních ozdobných lišt karoserie. Ve všeobecné údržbě se používá na rychlou montáž prvků, při které je nutná vysoká pevnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, chemikáliím, olejům, vlhkosti a teplotám.

## Výhody

- Vysoká přilnavost
- Snadná montáž a demontáž
- Odolnost proti UV záření a vlhkosti
- Vysoká teplotní a chemická odolnost
- Přizpůsobuje se nerovnému povrchu
- Čisté a bezpečné použití

## Návod k použití

- Lepený povrch musí být čistý, zbavený mastnoty, prachu, špíny a dalšího znečištění. K odmaštění doporučujeme SUPER FOAM a SOFT CLEAN.
- Odstříhnete potřebný kus pásky. Nedotýkejte se odkrytého povrchu pásky.
- Aplikujte CLEAR TAPE na lepený povrch a odstraňte ochrannou fólii.
- Když jste si jisti umístěním, lepené plochy k sobě silně přitiskněte.

## Fyzikální vlastnosti

Lepicí hmota	Akrylát
Vzhled	Transparentní s červenou ochrannou fólií
Tloušťka	1,0 mm
Přilnavost při odlupování (180°)	2000 g/cm
Pevnost ve stříhu	48 N/cm <sup>2</sup>
Pevnost v tahu	65 N/cm <sup>2</sup>
Teplotní odolnost	-40 °C až +120 °C
Teplota aplikace a povrchu při aplikaci	+15 °C až +30 °C
Smrštění po přilepení	0 %
Úplné vytvrzení	24 hodin

## Balení


CLEAR TAPE je dodáván v 10m rolích v šířkách 12 a 19 mm.

## Skladování


Při skladování +20 °C má CLEAR TAPE minimální trvanlivost 12 měsíců. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba skladovatelnosti je závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu.



## SYMBOLY



Pevnost ve stříhu:  
48 N/cm<sup>2</sup>



Pevnost v tahu:  
65 N/cm<sup>2</sup>



Přilnavost při odlupování:  
2000 g/cm (180°)